

Данные по ГПП "Чаньва Таньга" АО "БСЗ"

За ноябрь 2017 г.

1. ПС ГПП "Чаньва-Таньга" напряжение по высокой стороне 110 кВ , по низкой стороне 6,0 кВ. Установленная мощность 12,6 МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В ноябре проводился ремонт следующего оборудования

| № позиции | Оборудование | Наименование |
|----------------------------|----------------|--------------------|
| ЗРУ 6 кВ | | |
| 017841 Ячейка №21 | КРУ-6 | Текущий ремонт |
| 017842 Ячейка №22 | КРУ-6 | Капитальный ремонт |
| 017852 Ячейка №32 | КРУ-6 | Капитальный ремонт |
| 017877 Выключатель яч. №22 | ВМПЭ-10-630-20 | Капитальный ремонт |
| | | |

Старший энергетик карьера



А.Н. Пугачёв

Данные по ГПП «Чаньва Таньга» АО «БСЗ»
За октябрь 2017 г.

1. ПС ГПП «Чаньва-Таньга» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 6,0кВ.
Установленная мощность 12,6МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В октябре 2017 г проводился ремонт следующего оборудования:

| № ПОЗИЦИИ | ОБОРУДОВАНИЕ | Наименование |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| ЗРУ 6кВ | | |
| 017897 стат. конденсатор ячейки №25 | УКЛ-6,3-450 | Текущий ремонт |
| 017900 стат. конденсатор ячейки №39 | УКМ-6,3-400 | Текущий ремонт |
| 017821 ячейка №1 | КРУ2-10 | Текущий ремонт |
| 017840 ячейка №20 | КРУ2-10 | Капитальный ремонт |
| 017839 ячейка №19 | КРУ2-10 | Текущий ремонт |
| 017824 ячейка №4 | КРУ2-10 | Текущий ремонт |
| 017876 выключатель яч. №21 | ВМПЭ-10-630-20 | Текущий ремонт |
| 017822 ячейка №2 | КРУ2-10 | Текущий ремонт |
| 017864 выключатель яч. №2 | ВВ/TEL-10-20 | Текущий ремонт |
| 017826 ячейка №6 | КРУ2-10 | Текущий ремонт |
| 017867 выключатель яч. №6 | ВМПЭ-10-630-20 | Текущий ремонт |
| 017874 выключатель яч. №19 | ВМПЭ-10-630-20 | Текущий ремонт |

Начальник УЭиЭ



Акиншин А.В.